

COMMENT PRÉSERVER ET ENTRETENIR VOTRE BLOC

Problème	Description	Cause(s)	Solutions
Séparation des joints	Séparation des joints aux bouts du dessus du bloc	Sécheresse excessive, Bloc non huilé assez fréquemment	Faire fondre de 1 à 4 mélange de paraffine et d'huile minérale et enduire les joints. Assurez-vous que la paraffine scelle les joints en profondeur. Continuer à huiler votre bloc.
Séparations	Séparation du joint le long des planches du dessus.	Sécheresse excessive.	Procéder tel que mentionné ci-dessus pour sceller le joint. Si la situation se prolonge durant une longue période, contacter votre distributeur.
Détachement du grain	Petite portion du grain de bois se détachant du dessus.	Séparation du grain, sécheresse excessive	Nettoyer et assécher le dessus de la table. Appliquer une petite quantité de colle blanche sur un morceau de papier. Faire glisser le papier sous la pièce se détachant pour laisser ainsi un peu de colle pour l'adhésion. Placer une poids lourd sur la surface pour la nuit et laisser sécher. Enlever tout excès de colle en utilisant un papier sablé doux ou une fine laine d'acier. NE TRAVAILLER SEULEMENT QUE DANS LE SENS DU GRAIN, NON À CONTRESENS!
Gondolement	Gondolement	Déséquilibre de l'humidité contenu entre les surfaces du dessus et du dessous. Huiler une surface seulement.	Enduire généreusement le bloc d'huile sur le côté incurvé. Si le problème ne se corrige pas d'ici 2 semaines, recouvrir le côté convexe de plastique (ex. : sac de plastique, emballage plastique pour nettoyage à sec, etc.) et huiler le côté opposé chaque jour. La surface du dessus s'ajustera au nouveau taux d'humidité et la situation se corrigera d'elle-même.
Expansion des rails	Un rail surélevé comparativement au dessus.	Un rail qui s'étend plus vite que les autres.	Continuer l'huilage tel qu'indiqué pour l'entretien régulier du bloc. Le dessus s'ajustera au nouveau taux d'humidité et la situation se corrigera d'elle-même.
Taches	Taches d'eau, de nourriture, etc.	Nourriture demeurée trop longtemps sur le bloc, a besoin de paraffine ou de cire.	Polir la tache avec un papier sablé doux ou une fine laine d'acier. Continuer l'entretien régulier de votre bloc. La tache disparaîtra dans le grain du bois.
Dommages	Entailles, marquage, etc.	Environnement externe	Si le dessus du bloc est huilé, simplement le sablé et l'enduire d'huile de nouveau. Si le dessus de bloc est laqué, le sablé légèrement et l'enduire d'une nouvelle couche de laque ou d'un autre produit compatible (Consulter un spécialiste au besoin).
Rayures minérales	Rayures sombres dans le bois	La décoloration naturelle du bois dû aux dépôts de minéraux contenus dans l'arbre	Aucune réparation nécessaire – Ajoute une touche personnalisée à votre bloc!

IMPORTANT!!! Si vous effectuer des coupes ou changements dans votre bloc, assurez-vous d'enduire les cotés exposés avec de la paraffine liquide, de l'huile ou une laque scellante. Les trous ou entailles qui se seraient formés sur les dessus du bloc doivent aussi être refinis. Si vous ne refinez pas les bords de votre bloc, le dessus craquera suite à la sécheresse.